



COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

Piazza du Buteghin
6805 Mezzovico-Vira

Telefono
Fax
Sito

091 935 97 40
091 946 34 48
www.mezzovico-vira.ch

Funzionario
E-mail

Tiziano Petrocchi
tiziano.petrocchi@mezzovico-vira.ch

Alle/ai Consigliere/i comunali di Mezzovico-Vira

6805 Mezzovico-Vira, 11 settembre 2024

Ris. mun. no. 0283 – 09.09.2024

Risposta del Municipio all'interrogazione dei Consiglieri comunali del Gruppo PLR "Situazione geologica Valle Duragno"

Gentili signore, egregi signori,

alla luce dell'interrogazione del 26.07.2024 dei Consiglieri comunali del Gruppo PLR dal titolo "Situazione geologica Valle Duragno" in base all'art. 65 LOC e 20 del Regolamento comunale il Municipio prende posizione sul contenuto della stessa dopo esseri anche consultato con il geologo cantonale.

Domanda 1

Vista la situazione meteorologica attuale, come valuta il Municipio la sicurezza ambientale del nostro territorio?

Risposta

I piani delle zone di pericolo sono stati approvati dal Consiglio di Stato nel 2013; sulla base delle carte del pericolo non sono stati presentati deficit di protezione (zone rosse) per quanto riguarda la zona edificabile.

In caso di forti precipitazioni lungo la strada ed al margine di essa possono verificarsi dei fenomeni di ruscellamento superficiale.

È infatti piuttosto evidente che stiamo assistendo ad un peggioramento degli eventi meteorologici, caratterizzati sempre più da una marcata virulenza delle manifestazioni temporalesche. Purtroppo, durante questa estate il territorio del Ticino ha subito ferite profonde dovute al maltempo che hanno causato morte e distruzione. Questa tendenza ad episodi frequenti di questa portata non può non preoccupare il Municipio e l'imponderabile può sempre capitare. Va anche detto che, attualmente, la sicurezza ambientale del nostro territorio è da considerarsi buona e sotto controllo.

A seguito di quanto capitato nella nostra regione abbiamo verificato puntualmente i punti più sensibili e che potrebbero portare a criticità (proprio come la Valle Duragno); fortunatamente ad eccezione della caduta di alberi nelle adiacenze del greto di corsi d'acqua, che abbiamo prontamente provveduto a far rimuovere, non abbiamo riscontrato situazioni pericolose.

Per quanto riguarda appunto la Valle di Duragno, il torrente è pure presente nella carta del pericolo. Grazie alla vasca di contenimento a monte di via Loreto, non sono attualmente presenti deficit di protezione nella zona edificata sottostante. A valle della camera sia in sponda destra che sinistra gli edifici sono toccati da un pericolo residuo.

Domanda 2

Alfine di prevenire / ridurre l'impatto sul Comune di tali situazioni, il Municipio intende effettuare studi o interventi geologici di prevenzione / premonizione?

Risposta

Quale premessa iniziale indichiamo, a titolo informativo, e come già accennato nel punto precedente, che il piano cantonale dei pericoli naturali del nostro Comune data del 15

ottobre 2013 ed è liberamente consultabile nella pagina dedicata (Cartina del Ticino – Amministrazione cantonale – map.geo.ti.ch); aggiungiamo che, come confermatoci dall'Ufficio corsi d'acqua nel corso di questo anno, il piano è in fase di aggiornamento.

Nel merito della domanda, indichiamo volentieri che, nel corso degli ultimi 15 anni, in ambito di prevenzione dei pericoli naturali, sono state adottate le seguenti misure:

- 2011 – si è proceduto alla sistemazione del riale a Vira;
- 2013 – 2014 sono state portate a compimento le opere di premunizione contro la caduta di massi lapidei su via alla Chiesa – zona “La Pianèla”;
- 2016 – dopo il termine dei lavori sono state collaudate le opere concernenti il potenziamento di 6 camere di ritenzione riali;
- 2015/2018/2019 sono stati effettuati interventi più marginali e puntuali laddove la situazione lo richiedeva; citiamo il disgaggio di massi pericolanti su via ai Ronchi che sono stati messi in sicurezza sulla base del rapporto del nostro geologo di fiducia Urs Lüchinger. In occasione di estemporanee cadute di massi in via Loreto e Via alla Chiesa, abbiamo prontamente coinvolto il geologo cantonale Sig. Pedrazzini, che, fortunatamente, ha stabilito come non fosse necessario procedere con opere di premunizione.
- 2024 proprio attualmente si sta portando a termine la messa in sicurezza della sorgente Curigia dall'occorrenza di caduta di corpi lapidei, tema recentemente affrontato dal Consiglio comunale.

Conformemente alla Legge sui territori esposti ai pericoli naturali (LTPnat), il compito di realizzare le carte del pericolo spetta al Cantone mentre il Comune realizza eventuali opere di premunizione. Dalla verifica fatta con l'Ufficio cantonale preposto a breve non è previsto un aggiornamento sulla situazione di pericolo e quindi nessun intervento in programma. Aggiungiamo che comunque il Cantone, su segnalazione del Comune di privati, verifica sistematicamente eventuali segnalazioni di pericolo e se necessario aggiorna la carta del pericolo invitando a realizzare eventuali misure urgenti.

Domanda 3

Con quali tempistiche il Municipio intende in caso procedere?

Risposta

Come indicato in precedenza, in occasioni di conclamate situazioni di pericolo il Municipio informa immediatamente gli enti preposti (Cantone e Consorzio), si effettuano i necessari sopralluoghi tecnici con le figure preposte e, sulla base delle considerazioni e conclusioni che scaturiscono dai relativi rapporti, qualora fosse richiesto, si interviene in maniera sollecita con le misure ritenute adeguate alla messa in sicurezza dei versanti, proprio come avvenuto recentemente con i lavori selvicolturali effettuati nella Valle di Duragno.

La presente risposta, essendo d'interesse generale (Art. 20 cpv. 5 RC) è diramata unitamente a copia dell'interrogazione, a tutti i Consiglieri comunali per una informazione unitaria.

A disposizione per ulteriori ragguagli vogliate prendere atto di quanto sopra e gradire cordiali saluti.

Il Municipio